

๑	เลขที่รับ ๙๘๗๕ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๑	ขอให้ดำเนินการ กรณีมำบ้านเสียหายถึง อย่างไรผ่านหน้าบ้าน	พบร่องรอยจากการตรวจสอบ ทั้งนี้ ๑. ไม่พบว่ามีน้ำไม่ได้จากกัลปะไหด ลงสูบน้ำเสียธรรมชาติ ๒. ผู้ถูกร้องอ้างอุณหภูมิอากาศต่ำกว่า ๓๐ องศา ^๑ มายังบ้านเรือนที่บ้านของผู้ถูกร้อง	๑๔ พ.ย.๒๕๖๑	ไม่มี	ไม่มี
๗	เลขที่รับ ๕/๙๘๖๐ ลงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑	ร้องเรียนทางโทรศัพท์เหตุผลอย่าง บ้าน หลังที่ ๓	-ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะเดียวกัน ตรวจสอบพบว่าไม่มีการผาหาร ดังกล่าว -ทำบันทึกรายงานนายนายก	๒๖ ธ.ค.๒๕๖๑	ไม่มี	ไม่มี
๘	เลขที่รับ ๙๘๖๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๑	บ้านพักหนักงานรื้ม ประตูหัวบินต่ ปล่อย น้ำเสียลงสู่ร่องร่อง	-ติดต่อกันร่อง ดำเนินการตัดร่อง -ออกแบบตรวจแนะนำ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณูปโภค พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้ผู้ ถูกร้องรีบยกดูแลรักษาในส่วนที่ได้ ปรับร่องท่อสำหรับปล่อยน้ำทั้งสองดิบ ทันที -ทำบันทึกรายงานนายนายก	๒ ปี. ก.๒๕๖๑	ฉบับ ร่องรับน้ำที่จราจรบ้าน ประชานเป็นเหตุให้ เกิดการปล่อยน้ำที่ ออกสู่ทางสาธารณะ	ฉบับ ที่ร่องรับน้ำที่ ๑ ต. น.ว. ๗ สาธารณูปโภค สถานที่ในเขต ออกสู่ทางสาธารณะ
๙	เลขที่รับ ๙ /๙๘๖๐ ลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๑	ต้องรบกวนเตือครัวรับประทานอาหาร ที่ร่องรับน้ำที่จราจร	ติดต่อกันร่อง ดำเนินการตัดร่อง -ออกแบบตรวจแนะนำ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณูปโภค พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้ผู้ ถูกร้องรีบยกดูแลรักษาดูแลให้ดียัง ภายในสถานที่ของตน ไม่ได้อยู่ห้อง น้ำกลางที่โดยประมาณการควบคุม	๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	เลขที่รับ ๙/๙๘๖๐ ลงวันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๑	ต้องรบกวนเตือครัวรับประทาน บึ้งไปรับประทานที่บ้านวันศุกร์ที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๖๑ ถึงวันอาทิตย์ ๑๓.๐๐ น.	ติดต่อกันร่อง ดำเนินการตัดร่อง -ออกแบบตรวจแนะนำ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณูปโภค พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้ผู้	๔ ก.พ. ๒๕๖๑	ไม่มี	ไม่มี